
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
PSF centroid shift (μas)