
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
8
7
6
5
4
3
2
1
PSF centroid shift (μas)