
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
450
400
350
300
250
200
150
PSF centroid shift (μas)