
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
1.0
0.5
0.0
−0.5
y (mm)
0
1
0.36
0.35
0.35
0.36
−83.0
−83.5
−84.0
−84.5
y (mm)
−84
−83
x (mm)
-83.60
-83.61
-83.61
-83.60
x (mm)
100
32
10
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
PSF centroid shift (μas)