
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
PSF centroid shift (μas)