
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
12
10
8
6
4
2
PSF centroid shift (μas)