
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
PSF centroid shift (μas)