
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100
−50
0
50
100
x (mm)
375
350
325
300
275
250
225
200
PSF centroid shift (μas)