
100
50
0
−50
−100
y (mm)
−100 −50 0 50 100
x (mm)
2
1
0
−1
−2
y (mm)
−2 −1 0 1 2
x (mm)
100
32
10
3
1
0.3
0.1
PSF centroid shift (μas)